

АКТ

проверки организаций социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, по результатам проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг

«26» ноября 2019 г.

Настоящий акт составлен о том, что 26.11.2019 методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» Нечаев А.С. совместно с директором СПб ГБУ СОИ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка» Назаровой О.Н. во исполнение п.5.1 распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13.02.2019 № 69-р проверили исполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в СПб ГБУ СОИ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д.12, лит. А., а именно:

-установка в соответствии с нормативными требованиями наружного стационарного пандуса;

-выделение цветом или фактурой ступеней в швейную мастерскую на 2 этаже.

При этом была проведена проверка соответствия нормативным требованиям параметров структурно-функциональных зон, в которых были выполнены мероприятия, а именно:

№ п/ п	Наименование зоны ОСИ	Наименование параметра	Значение параметра		
			Фактическое	Нормативное	Основание
1	Наружный стационарный пандус	1. Уклон пандуса	5%	не более 5% (1:20)	п.4.1.14 СП 59.13330.2012
		2. Ширина между поручнями	0,9 м	0,9- 1,0 м	п.4.1.14 СП 59.13330.2012
		3. Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень)	0,85 м	0,85-0,92 м	п.4.1.15, рис. Д.9 СП 59.13330.2012
		4. Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	п.4.1.15, рис. Д.9 СП 59.13330.2012
		5. Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	1,5 м	не менее 1,5 м	п.4.1.15 СП 59.13330.2012
		6. Свободная зона в верхнем и нижнем	1,7 м	не менее 1,5 м	п.4.1.15 СП 59.13330.2012

		окончании пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной			
		7. Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	соответствие	п.4.1.16 СП 59.13330.2012
		8. Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности	соответствие	соответствие	п.4.1.16 СП 59.13330.2012
		9. Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса	0,29 м	0,27-0,33 м	п.5.2.15 СП 59.13330.2012
		10. Диаметр округлого сечения поручня	0,05 м	0,04-0,06 м	п.5.2.16 СП 59.13330.2012
		11. Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги	0,07 м	не менее 0,05 м	п.5.2.14 СП 59.13330.2012
2	Ступени в швейную мастерскую	12. Выделение цветом или фактурой	соответствие	соответствие	п.4.1.12 СП 59.13330.2012

Проверка показала следующее:

1. Мероприятия по устранению недостатков выполнены в полном объеме.
2. Параметры структурно-функциональных зон ОСИ, в которых выполнены мероприятия, соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Акт составили:

методист СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда» _____ /Нечаев А.С./

директор СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка» _____ /Назарова О.Н./